

Testauspaikka: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen keskuspalasema				
Testaukseen osallistuvat henkilöt: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoito ja korjaamo				
Testauksen ajankohta: 28.4.2025				
	JSL-Production Oy		Profile Vehicles Oy	
Arvioitava asia	Pisteet	Perusteet	Pisteet	Perusteet
1. Laatikoston kiskoissa on hidastuvuusmekanismi laatikostoa suljettaessa 2 p = kyllä 0 p = ei ole tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä tai ambulanssissa ei ole laatikostoa		Laatikoston kiskoissa on hidastuvuusmekanismi laatikostoa suljettaessa. 2		Laatikoston kiskoissa on hidastuvuusmekanismi laatikostoa suljettaessa. 2
2. Laatikoston laatikot lukkiutuvat kiinni painettaessa 2 p = kyllä 0 p = eivät lukkiudu tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä tai ambulanssissa ei ole laatioita		Laatikoston laatikot lukkiutuvat kiinni painettaessa. 2		Laatikoston laatikot lukkiutuvat kiinni painettaessa. 2
3. Yleinen kaluston kiskojen toimivuus: laatikostot liukuvat vakaasti, kevyesti ja äänettömästi 6 p = kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = kaksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 2 p = yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä tai laatioissa ei ole kiskoja		Laatikostot eivät liukuneet äänettömästi, mutta liukuivat vakaasti ja kevyesti. 4		Laatikostot liukuvat vakaasti, kevyesti ja äänettömästi. 6
4. Hoitotilan yläkaappien ovien käytettävvyys: ovien lukitus toimii eivätkä ovet väänny lukitusta käytettäessä 4 p = molemmat edellä mainitut edellytykset täyttyvät 2 p = toinen edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty kumpikaan tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä		Ovien lukitus toimii eivätkä ovet väänny lukitusta käytettäessä. 4		Ovien lukitus toimii eivätkä ovet väänny lukitusta käytettäessä. 4
5. Kalustelevyjien liitäntäpinnat on tehty siististi ja ilman tarpeettomia rakoja 4 p = molemmat edellä mainitut edellytykset täyttyvät 2 p = toinen edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty kumpikaan tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä		Kalustelevyjien liitäntäpinnat on tehty siististi ja ilman tarpeettomia rakoja. 4		Kalustelevyjien liitäntäpinnat on tehty siististi ja ilman tarpeettomia rakoja. 4
6. Silikonisaumojen pinnat ovat siistejä ja yhtenäisiä 4 p = molemmat edellä mainitut edellytykset täyttyvät 2 p = toinen edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty kumpikaan tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä		Silikonisaumojen pinnat olivat yhtenäisiä mutta eivät siistejä, massaa käytetty paikoin runsaasti. 2		Silikonisaumojen pinnat ovat siistejä ja yhtenäisiä. 4
7. Kalustojen reunat ja kulmat ovat pyöristettyjä reunaloilla 4 p = molemmat edellä mainitut edellytykset täyttyvät 2 p = toinen edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty kumpikaan tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä		Kalustojen reunat ja kulmat ovat pyöristettyjä reunaloilla. 4		Kalustojen reunat ja kulmat ovat pyöristettyjä reunaloilla. 4
8. Teippauksen laatu: teippauksissa ei ole ilmakuplia eikä ryppyjä, teippaus jatkuu linjakkaasti yli korisaumojen, teippaus ei ole mistään kohti irrallaan 4 p = kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 3 p = kolme edellä mainittua edellytystä täyttyy 2 p = kaksi edellä mainittua edellytystä täyttyy 1 p = yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä		Teippauksissa ei ole ilmakuplia eikä ryppyjä, teippaus jatkuu linjakkaasti yli korisaumojen, teippaus ei ole mistään kohti irrallaan. 4		Teippauksissa ei ole ilmakuplia eikä ryppyjä, teippaus jatkuu linjakkaasti yli korisaumojen, teippaus ei ole mistään kohti irrallaan. 4
9. Työvalojen asennuksen laatu (Tilaaja irrottaa testautilaisuudessa satunnaisesti valitsemansa peltiosaan asennetun yhden työvalon ja tarkistaa koritehtaan tekemän johdotuksen, läpiviennin ja tiiviyn laadun): Johdotus on asennettu niin, että työvalon vaihto onnistuu liittimestä (jos toteutettu liittimellä) tai johdotuksessa on työvaraa. Läpiviennin leikkuupinta on viimeistely niin, ettei johto rikkoudu. Työvalo on asennettu siten, ettei korirakenteen sisälle pääse vettä. 6 p = kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = kaksi edellä mainittua edellytystä täyttyy 2 p = yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä		Johdotus on asennettu niin, että työvalon vaihto onnistuu liittimestä ja johdotuksessa on työvaraa. Läpiviennin leikkuupinta on viimeistely niin, ettei johto rikkoudu. Työvalo on asennettu siten, ettei korirakenteen sisälle pääse vettä. 6		Ei testattavissa olevia työvaloja. 0
10. Hälytysvalojen asennuksen laatu (Tilaaja irrottaa testautilaisuudessa satunnaisesti valitsemansa peltiosaan asennetun yhden hälytysvalon ja tarkistaa koritehtaan tekemän johdotuksen, läpiviennin ja tiiviyn laadun): Johdotus on asennettu niin, että hälytysvalon vaihto onnistuu liittimestä (jos toteutettu liittimellä) tai johdotuksessa on työvaraa. Läpiviennin leikkuupinta on viimeistely niin, ettei johto rikkoudu. Hälytysvalo on asennettu siten, ettei korirakenteen sisälle pääse vettä. 6 p = kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = kaksi edellä mainittua edellytystä täyttyy 2 p = yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy 0 p = edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai ambulanssia ei ole testautilaisuudessa nähtävänä		Johdotus on asennettu niin, että hälytysvalon vaihto onnistuu liittimestä ja johdotuksessa on työvaraa. Läpiviennin leikkuupinta on viimeistely niin, ettei johto rikkoudu. Hälytysvalo on asennettu siten, ettei korirakenteen sisälle pääse vettä. 6		Johdotus on asennettu niin, että hälytysvalon vaihto onnistuu liittimestä ja johdotuksessa on työvaraa. Läpiviennin leikkuupinta on viimeistely niin, ettei johto rikkoudu. Hälytysvalo on asennettu siten, ettei korirakenteen sisälle pääse vettä. 6
Kunkin tarjoajan testauksessa saamat laatupisteet (enintään 42 pistettä) lasketaan yhteen ja painotetaan siten, että eniten laatupisteitä saanut tarjous saa lopulliseen vertailuun 30 vertailupistettä. Muiden tehtyjen tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen laatupisteet (Y) jaetaan eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen (X) laatupistemäärällä ja kerrotaan 30 vertailupisteellä. Laskukaava: Y/X * 30 pistettä.				
Laatupisteet yhteensä (enintään 42 pistettä)	38		36	
Laadun arvioinnin suhteutetut vertailupisteet yhteensä	30		28,42	
Kokonaishinnaltaan halvin tarjous saa lopulliseen vertailuun 70 vertailupistettä.				
Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja kerrotaan 70 vertailupisteellä. Laskukaava: X/Y * 70 vertailupistettä.				
Tarjousten vertailuhinta	328760 euroa		327318 euroa	
Suhteutetun hinnan vertailupisteet	69,69		70	
Suhteutettujen laadun ja hinnan pisteet yhteensä	99,69		98,42	