

Osa-alue 1 Akkukäyttöiset pelastusvälineet

Hintavertailu	Tarjoaja		
Kokonaishinta, enintään 50 vertailupistettä. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous saa lopulliseen vertailuun 50 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja kerrotaan 50 vertailupisteellä. Laskukaava: $X/Y * 50$ vertailupistettä.	Tamrex Oy	Teknosafe Oy	Veikko Nummela Oy
Osa-alueen 1 tuotteiden kokonaishinta	77783	70415	70677
Osa-alueen 1 hinnan suhteutetut vertailupisteet	45,26	50	49,81

Testauspaikka: Espoo
Testaukseen osallistuvat henkilöt: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomiehet
Testauksen ajankohta: 29.9.2025
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue arvioi osa-alueeseen 1 tarjottujen pelastusvälineiden laadun testaamalla laitteet kenttäkokeessa. Kenttäkokeessa testajina toimivat palomiehet käyttävät laitteita noin 15-20 minuuttia kerrallaan. Laitteiden testaus tehdään palomiesvarusteet päällä.

		Tarjoaja						
Osa-alue 1								
Akkukäyttöiset pelastusvälineet	Arvioitava asia	Pisteet	Teknosafe / Lukas	Pisteet	Tamrex / Weber	Pisteet	Veikko Nummela / Holmatro	
Levitin	1. Levittimen hallintalaitteet erottuvat hyvin, ovat helposti käytettävissä ja selkeät 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Hallintalaitteet eivät erotu kaikissa asennoissa, pystylevitysasennossa 4 häviävät näkyvistä.		Hallintalaitteet eivät erotu kaikissa asennoissa, pystylevitysasennossa häviävät 4 näkyvistä.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 6	
	2. Akun vaihtaminen työtilanteessa levittimeen onnistuu rutiniinomaisesti, ei vaadi erityistä huomion keskittämistä eikä näppäryyttä 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset 9 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 9		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 9	
	3. Levittimen ja siihen kuuluvan laitteiston puhdistus ja käytön jälkeinen huolto onnistuu käyttäjän tekemänä ilman erikoistyökaluja 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset 6 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 6		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 6	
	4. Levittimen painopiste on optimaalinen, koko on käytännöllinen ja muotoilu on ergonominen 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset 9 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 9		Painopiste ei ole optimaalinen 6	
	5. Levittimen led-valo on asennettu laitteeseen niin, että valo kohdistuu työskentelypisteeseen 4 p = Kyllä 2 p = Osittain 0 p = Ei tai tuotetta ei ole testattavana		Vaaka-asennossa oma käsi peittää 2 valaistusta.		Vaaka-asennossa oma käsi 2 peittää valaistusta.		4 Kyllä	
	6. Levittimen materiaali on sellainen, että levitin pysyy hyvin otteessa, kädensijat on muotoiltu ja sijoitettu ergonomisesti 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset 12 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 12		Kädensija on muotoiltu hankalasti, keskipalkki estää 8 kunnan otteen.	
	7. Käyttökytkimen käyttö onnistuu helposti yhdellä kädellä, rutiniinomaisesti ja laitteeseen katsomatta 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset 12 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 12		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 12	
	8. Levitin pysyy asetetussa paikassa, ei kääntyile, eikä otetta joudu uusimaan 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset 12 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 12		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 12	
	Leikkuri	1. Leikkurin hallintalaitteet erottuvat hyvin, ovat helposti käytettävissä ja selkeät. 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Hallintalaitteet eivät erotu kaikissa asennoissa, pystylevitysasennossa 4 häviävät näkyvistä.		Hallintalaitteet eivät erotu kaikissa asennoissa, pystylevitysasennossa häviävät 4 näkyvistä.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 6
		2. Akun vaihtaminen työtilanteessa leikkuriin onnistuu rutiniinomaisesti, ei vaadi erityistä huomion keskittämistä eikä näppäryyttä 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset 9 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 9		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 9
3. Leikkurin ja siihen kuuluvan laitteiston puhdistus ja käytön jälkeinen huolto onnistuu käyttäjän tekemänä ilman erikoistyökaluja 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana			Kaikki edellä mainitut edellytykset 6 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 6		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 6	
4. Leikkurissa on käyttäjän itse vaihdettavissa olevat teräosat 12 p = Kyllä, teräosien vaihto onnistuu kentällä pelastustehtävän aikana 6 p = Kyllä, teräosien vaihto onnistuu pelastuslaitoksen omalla korjaamolla, mutta ei pelastustehtävän aikana 0 p = Ei, teräosat eivät ole käyttäjän itse vaihdettavissa tai tuotetta ei ole testattavana			Kyllä, teräosien vaihto onnistuu pelastuslaitoksen korjaamolla, mutta ei 6 pelastustehtävän aikana		Kyllä, teräosien vaihto onnistuu 12 kentällä pelastustehtävän aikana		Leikkurin teräosat eivät ole 0 käyttäjän itse vaihdettavissa.	
5. Leikkurin painopiste on optimaalinen, koko on käytännöllinen ja muotoilu on ergonominen 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana			Kaikki edellä mainitut edellytykset 9 täyttyvät.		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 9		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. 9	
6. Leikkurin led-valo on asennettu laitteeseen niin, että valo kohdistuu työskentelypisteeseen 4 p = Kyllä 2 p = Osittain 0 p = Ei tai tuotetta ei ole testattavana			Vaaka-asennossa oma käsi peittää 2 valaistusta.		Vaaka-asennossa oma käsi 2 peittää valaistusta.		4 Kyllä	

	7. Leikkurin materiaali on sellainen, että leikkuri pysyy hyvin otteessa, kädensijat on muotoiltu ja sijoitettu ergonomisesti 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 8. Käyttökylkimen käyttö onnistuu helposti yhdellä kädellä, rutiinomaisesti ja laitteeseen katsomatta 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 9. Leikkuri pysyy asetetussa paikassa, ei kääntyile, eikä otetta joudu uusimaan 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	8	Kädensijoja ei ole muotoiltu toiminnallisesti järkevästi.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
Teleskooppinen tankolevitin	1. Teleskooppisen tankolevittimen hallintalaitteet erottuvat hyvin, ovat helposti käytettävissä ja selkeät 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 2. Akun vaihtaminen työtilanteessa teleskooppiseen tankolevittimeen onnistuu rutiinomaisesti, ei vaadi erityistä huomion keskittämistä eikä näppäryyttä 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 3. Teleskooppisen tankolevittimen ja siihen kuuluvan laitteiston puhdistus ja käytön jälkeinen huolto onnistuu käyttäjän tekemänä ilman erikoistyökaluja 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 4. Teleskooppisen tankolevittimen painopiste on optimaalinen, koko on käytännöllinen ja muotoilu on ergonominen 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 5. Teleskooppisen tankolevittimen materiaali on sellainen, että teleskooppinen tankolevitin pysyy hyvin otteessa, kädensijat on muotoiltu ja sijoitettu ergonomisesti 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 6. Käyttökylkimen käyttö onnistuu helposti yhdellä kädellä, rutiinomaisesti ja laitteeseen katsomatta 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 7. Teleskooppinen tankolevitin pysyy asetetussa paikassa, ei kääntyile, eikä otetta joudu uusimaan 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
Yhdistelmätyökalu (leikkuri-levitin)	1. Yhdistelmätyökalun hallintalaitteet erottuvat hyvin, ovat helposti käytettävissä ja selkeät 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 2. Akun vaihtaminen työtilanteessa yhdistelmätyökaluun onnistuu rutiinomaisesti, ei vaadi erityistä huomion keskittämistä eikä näppäryyttä 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 3. Yhdistelmätyökalun ja siihen kuuluvan laitteiston puhdistus ja käytön jälkeinen huolto onnistuu käyttäjän tekemänä ilman erikoistyökaluja 6 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 4 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 2 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 4. Yhdistelmätyökalun painopiste on optimaalinen, koko on käytännöllinen ja muotoilu on ergonominen 9 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 6 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 3 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana 5. Yhdistelmätyökalun materiaali on sellainen, että yhdistelmätyökalu pysyy hyvin otteessa, kädensijat on muotoiltu ja sijoitettu ergonomisesti 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana	4	Hallintalaitteet eivät erotu kaikissa asennoissa, pystylevitysasennossa häviävät näkyvistä.	4	Hallintalaitteet eivät erotu kaikissa asennoissa, pystylevitysasennossa häviävät näkyvistä.	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	6	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	9	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.
		12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	8	Kädensijoja ei ole muotoiltu toiminnallisesti järkevästi.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

	6. Käyttökytkimen käyttö onnistuu helposti yhdellä kädellä, rutiininomaisesti ja laitteeseen katsomatta 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12
	7. Yhdistelmätyökalu pysyy asetetussa paikassa, ei kääntyile, eikä otetta joudu uusimaan 12 p = Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät 8 p = Kaksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 4 p = Yksi edellä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy 0 p = Edellä mainituista edellytyksistä ei täyty yksikään tai tuotetta ei ole testattavana		Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12	Kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät.	12
	Laatupisteiden ensimmäismäärä on 284. Kenttäkokeessa eniten laatupisteitä saanut tarjoaja saa 40 vertailupistettä, johon muiden tarjoajien kenttäkokeen laatupisteet suhteutetaan seuraavasti: tarjoajan saamat laatupisteet jaetaan eniten laatupisteitä saaneen tarjoajan laatupisteillä ja kerrotaan 40:llä, jolloin saadaan tarjoajan laadun vertailupisteet.							
	Laatupisteet yhteensä	268		266		265		
	Laadun arvioinnin suhteuteut vertailupisteet	40		39,7		39,55		

		Tarjoaja		
Osa-alue 1 Akkukäyttöiset pelastusvälineet	Arvioitava asia	Tamrex Oy	Teknosafe Oy	Veikko Nummela Oy
	1. Tilaajan on mahdollista suorittaa täysin itse levittimen määräaikaishuolto 5 p = Kyllä 0 p = Ei tai vastausta ei ole annettu	5	5	5
	2. Tilaajan on mahdollista suorittaa täysin itse leikkurin määräaikaishuolto 5 p = Kyllä 0 p = Ei tai vastausta ei ole annettu	5	5	5
	3. Tilaajan on mahdollista suorittaa täysin itse teleskooppisen tankolevittimien määräaikaishuolto 5 p = Kyllä 0 p = Ei tai vastausta ei ole annettu	5	5	5
	4. Tilaajan on mahdollista suorittaa täysin itse yhdistelmätyökalun määräaikaishuolto 5 p = Kyllä 0 p = Ei tai vastausta ei ole annettu	5	5	5
	Huollon laadun pisteiden ensimmäismäärä on 20. Huollon laadusta eniten pisteitä saanut tarjoaja saa 10 vertailupistettä, johon muiden tarjoajien huollon laadun pisteet suhteutetaan seuraavasti: tarjoajan saamat huollon laadun pisteet jaetaan eniten huollon laadusta pisteitä saaneen tarjoajan huollon laadun pisteillä ja kerrotaan 10:llä, jolloin saadaan tarjoajan huollon laadun vertailupisteet.			
	Osa-alueen 1 huollon laatupisteet yhteensä	20	20	20
	Osa-alueen 1 huollon laadun suhteutetut vertailupisteet	10	10	10

Osa-alueen 1 vertailutulos			
	Tarjoaja		
	Tamrex Oy	Teknosafe Oy	Veikko Nummela Oy
Hintavertailu	45,26	50	49,81
Tuotteiden laatuvertailu	39,7	40	39,55
Huollon laatuvertailu	10	10	10
Pisteet yhteensä	94,96	100	99,36
Sijoitus	3	1	2